

OFICIO N° 135

ANT.: Oficio N°32132 de fecha 1 de febrero de 2023 de la Cámara de Diputados de Chile

MAT.: Responde Solicitud de información

PUERTO MONTT, 22 de Febrero de 2023

DE: DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS (S)

**A : EMILIA NUYADO ANCAPICHUN
HONORABLE DIPUTADA DE LA REPUBLICA DE CHILE**

Junto con saludar, y en virtud del requerimiento efectuado mediante el Oficio citado en el Antecedente, informo a Usted que, a la fecha, esta Delegación Presidencial Regional cuenta con todos los antecedentes de la situación que afecta al sector de Chifin Alto, comuna de Río Negro, en este contexto, puedo señalar la realización de las siguientes acciones:

1. Se ha recibido el oficio N°117-14 de fecha 25 de enero de 2023 del Señor Alcalde de la comuna de Río Negro, solicitando el arriendo de un camión aljibe, sin embargo, por tratarse de una *situación de contaminación*, éste fue derivado al Departamento de Operaciones de SENAPRED, quienes procedieron a la pronta contratación del Servicio de arriendo de Camión Aljibe para el sector, a contar del día 28 de enero de 2023 y por un período de 30 días.
2. Al tomar conocimiento de la situación de contaminación de Chifin Alto, se ha solicitado a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, realice las fiscalizaciones respectivas y todas aquellas acciones tendientes a hacer frente a la emergencia.
3. Al tenor de lo indicado en el punto anterior, paso a detallar las acciones de monitoreo a que se están desarrollando en las instalaciones del Servicio de Salud Reloncavi Chifin Alto y en los distintos puntos de Red.

Fecha de Muestreo	Lugar de Muestreo	Tipo de Muestra	Cantidad de Muestra	Coordenada de Muestreo (grados decimales)
08-02-2023	Aducción captación	B	2	- 4 0 . 7 9 4 4 6 9 3 4 ° , 73.16531568°
08-02-2023	Estanque de acumulación SSR	B y FQ	1	- 4 0 . 7 9 3 4 3 6 ° , - 73.169452°
08-02-2023	Punto Red 1	B	1	
08-02-2023	Punto Red 2	B	1	
15-02-2023	Estanque de acumulación SSR	B y FQ	1	- 4 0 . 7 9 3 4 3 6 ° , - 73.169452°
15-02-2023	Punto Red 1	B	1	
15-02-2023	Punto Red 2	B	1	
15-02-2023	Punto Red 3	B	1	
22-02-2023	Estanque de acumulación SSR	B y FQ	1	- 4 0 . 7 9 3 4 3 6 ° , - 73.169452°
22-02-2023	Punto Red 1	B	1	
22-02-2023	Punto Red 2	B	1	
22-02-2023	Punto Red 3	B	1	
1-03-2023	Estanque de acumulación SSR	B y FQ	1	- 4 0 . 7 9 3 4 3 6 ° , - 73.169452°
1-03-2023	Punto Red 1	B	1	
1-03-2023	Punto Red 2	B	1	
1-03-2023	Punto Red 3	B	1	

Sin otro particular, se despide muy atentamente,



Claudia Alejandra Pailalef Montiel
Delegada Presidencial Regional de los Lagos (S)

Para verificar documento ingresar en la siguiente url <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: 30ZO+Ky8jdLqfQVWI8rIFw==

CRE/DKO/maa

ID DOC : 19994919

Distribución:

1. David Eduardo Kohn Ortega (Delegación Presidencial Regional de Los Lagos/Gabinete)
2. /Delegación Presidencial Regional de Los Lagos/Departamento Jurídico
3. /Delegación Presidencial Regional de Los Lagos/Gabinete
4. EMILIA NUYADO ANCAPICHUN (Cargo: HONORABLE DIPUTADA DE LA REPUBLICA DE CHILE)
5. Delegación Presidencial Regional de Los Lagos/Departamento De Administración Y Finanzas/Unidad De Administración Y Servicios/Oficina de Partes, Archivos y Oirs

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Art. 11 bis Ley 19.300

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:) SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<p>6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI <u>X</u> NO _____</p>			
<p>En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:</p>			
<p>a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</p>	<p>SI <u>X</u> NO _____</p>		
<p>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</p>	<p>SI <u>X</u> NO _____</p>		
<p>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</p>	<p>SI <u>X</u> NO _____</p>		
<p>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</p>	<p>SI <u>X</u> NO _____</p>		
<p>6.2 Actividades de Inspección realizadas</p>			
<p>Inspección Ocular: <u>X</u> _____</p>	<p>Captura Fotográfica: <u>X</u> _____</p>	<p>Toma de Muestras: _____</p>	<p>Registro Coordenadas: <u>X</u> _____</p>
<p>Mediciones: _____</p>	<p>Representación Gráfica: _____</p>	<p>Encuestas o Entrevistas: _____</p>	<p>Otras (especificar): _____</p>
<p>6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI <u>X</u> NO _____</p>			
<p>6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI <u>X</u> NO _____</p>			



7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

La Actividad se materializa en el marco de denuncias presentadas por la no operación de la planta de tratamiento de aguas servidas malos olores y contaminación al río Itata, en presencia del operador Sr. Luis Cabrera Monsalve.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 15:00 horas se llega a la unidad fiscalizable, donde se da cuenta:

1. La unidad de tratamiento no está en operación, por lo que la línea de aducción pasando directamente a la línea de descarga sin tratamiento ni desinfección alguno.
2. Analizado el sistema de impulsión, se da cuenta que existen dificultades en el sistema de bombas, el sensor de nivel está en proceso de reparación y una de las bombas trabaja sin columna de aguas.
3. Analizada la unidad de desinfección, no está operativa, mantiene lodos en su interior, los que son retirados manualmente y dispuestos en zona exterior del recinto de la planta de tratamiento de aguas servidas. Al momento se han retirado alrededor de 15 carretilladas, el lodo retirado dado que estuvo expuesto al sistema de desinfección no presenta olores ni vectores asociados.
4. Analizado el stock de desinfectante, la unidad mantiene dos unidades de producto de cloro granulado.
5. Analizada la condición de la descarga, fuera del recinto de la PTAS se da cuenta que se mantiene un canal abierto con exposición de olores y residuos asimilables a la actividad. No se advierten vectores de la inspección.
6. La zona de la descarga corresponde al río Lonquén afluente del humedal del urbano del Itata de acuerdo a Res. Exenta N28- Santiago, 13 de enero de 2022.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	INFORMAR POBLACIÓN ATENDIDA DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO EN SU CONDICIÓN ACTUAL.
2	INFORMAR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DE EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL DS 90/01.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
10 DÍAS HÁBILES	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	
AV. LIBERTAD 790 CHILLAN – OFICINA NO PRESENCIA oficinadepartes@sma.gob.cl	

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN A. LINEROS LUENGO	SMA ÑUBLE	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
LUIS CABRERA MONSALVE	OPERADOR DE PTAS TREHUACO	No aplica, acta se realiza en oficina.

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: SI _____ NO <u>X</u>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____
	Otro <u>X</u> Observaciones: ACTA SE ENTREGA EN OFICINA ANTE PANDEMIA COVID 19



Foto 1 canal abierto de efluente PTAS




Foto 2 Extracción de lodos desde sistema de desinfección




Foto 3 Disposición provisoria de lodos desde sistema de desinfección



Foto 4 Disposición provisoria de lodos desde sistema de desinfección




Foto 5 Sistema de desinfección




Foto 6 Vista sistema de rejas e impulsión

