



CORPORACIÓN MUNICIPAL EDUCACIÓN.

RUT N° 71.127.200-3

Pedro Aguirre Cerda N° 277-D

Fono: 652 611601

E-Mail: corquellen@gmail.com

Quillen, 02 de mayo de 2024.-

N°: 109

ANT.: Oficio N°630/4/2024 de la Comisión de Educación Cámara de Diputados y Diputadas.

MAT: Informa estado de los establecimientos educacionales Corporación Municipal Quillen.

**DE: CLAUDIO BARRIENTOS PIÑEIRO
SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUEILEN**

A: SRES. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS - CHILE

Junto con saludarles, a través del presente me dirijo a usted con el objeto de informar lo solicitado en oficio del antecedente, respecto al estado actual de los establecimientos educacionales administrados por la Corporación Municipal de Quillen.

De acuerdo con ello, en términos generales hacemos presente que el estado actual de conservación de los edificios es altamente deficiente, ya que los recursos destinados para este fin por parte del MINEDUC han sido insuficientes, lo que no ha permitido realizar mantenciones y conservaciones de éstos de acuerdo con las necesidades requeridas.

La mayoría de ellos son establecimientos con más de 15 años de antigüedad y un gran porcentaje de éstos con más de 30 años de construcción, lo que, por una parte, ha provocado un desgaste natural en su estructura física, y por otra, de los dispositivos de sistemas de abastecimiento de agua y electricidad, lo que hoy en día son bastante precarios y riesgosos.

En consonancia con lo anterior, adjunto remito en detalle la situación y deficiencias que presenta cada establecimiento educacional en la actualidad.

En particular, le saluda atentamente.



**CLAUDIO BARRIENTOS PIÑEIRO
SECRETARIO GENERAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL - QUEILEN**

Distribución:

- La indicada.
- Jefe Administrativo Corporación Municipal de Quillen.
- Director Educación Corporación Municipal de Quillen.
- Archivo Secretario General Corporación Municipal de Quillen.
- Archivo Corporación Municipal Quillen.

**CORPORACIÓN MUNICIPAL EDUCACIÓN.**

RUT N° 71.127.200-3

Pedro Aguirre Cerda N° 277-D

Fono: 652 611601

E-Mail: corqueilen@gmail.com

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	ESTADO	DEFICIENCIAS
Liceo Bicentenario Polivalente	Regular	Edificio requiere de una mantención y reparación general del sistema eléctrico y calefacción, además de reparaciones de ventanas, techumbre, forro exterior, pintura externa y servicios higiénicos principalmente.
Escuela Chilhué	Regular	Edificio requiere de una mantención integral urgente del sistema eléctrico, servicios higiénicos, reparaciones de ventanas, techumbre y pintura externa. Además de ello, un mejoramiento acabado de techumbre, vidrios, baños y sistema eléctrico y luminarias de su gimnasio
Escuela Rural Álvaro Vargas Miranda	Regular	Edificio requiere de una mantención y reparación general del sistema eléctrico, además de reparaciones profundas en techumbre.
Escuela Rural Juan Bautista Chiguay	Regular	Edificio requiere de una mantención integral en reparaciones de sistema eléctrico, sistema de agua, servicios higiénicos, techumbre, además de reparaciones de pasillos externos y pintura exterior.
Escuela Rural Juan Antonio Verra Díaz	Bueno	Edificio requiere por ahora mantenciones menores permanentes.
Escuela Rural Díaz Lira	Deficiente	Edificio muy antiguo que requiere de una mantención integral en reparaciones de sistema eléctrico, servicios higiénicos, techumbre, cambio parcial de piso y ventanas.
Escuela Rural CORFO Puroo	Deficiente	Edificio muy antiguo que requiere de una mantención integral en reparaciones de sistema eléctrico, servicios higiénicos, techumbre, cambio de puertas y ventanas, además de pintura externa.
Escuela Rural Paildad	Deficiente	Edificio antiguo que requiere de una mantención integral en reparaciones de sistema eléctrico, servicios higiénicos, techumbre y reemplazo de ventanales., además de pintura externa.
Escuela Rural San José	Deficiente	Edificio antiguo que requiere de una mantención integral en reparaciones de sistema eléctrico, sistema de agua, servicios higiénicos, techumbre, cambio parcial de ventanas, además de pintura externa.
Escuela Rural Nepué	Regular	Edificio que requiere de una mantención de sistema eléctrico, techumbre y ventanales, además de pintura externa.
Escuela Rural Detico	Deficiente	Edificio muy antiguo que requiere de una mantención integral en reparaciones de sistema eléctrico, servicios higiénicos, techumbre, cambio parcial de piso y ventanas.



CLAUDIO BARRIENTOS PIÑEIRO
SECRETARIO GENERAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL - QUEILEN