



ORD. DOH. REGIÓN DEL MAULE N° _____ 464 /

21 de abril de 2025

TALCA,

GAB. AR-P 0011939

ANT. : Oficio N° 97069 de fecha 07 de abril de 2025, del señor Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados.

MAT. : Responde solicitud de ejecutar obra de enrocado en el Río Liguay, sector Las Rosas, comuna de Longaví.

INCL. : Minuta de visita a terreno.

A : PROSECRETARIO ACCIDENTAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

**DE : DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DEL MAULE**

Junto con saludar y teniendo presente su solicitud de ejecución de una obra de encauzamiento y limpieza en el Río Liguay, sector Las Rosas de la comuna de Longaví, es posible señalar que la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Maule, ha ejecutado diversas obras de defensa fluvial y de encauzamientos en los cauces de ríos y esteros de la Región, incluyendo la Cuenca del Río Maule a la cual pertenece el Río Liguay antes mencionado.

Con respecto a la solicitud de trabajos en el cauce de dicho río, en la ubicación específica señalada en su presentación, informo a usted que están considerados futuros trabajos de encauzamiento y de limpieza en ese sector, tal como se señala en la minuta de registro de la visita a terreno realizada con fecha 09.01.2025 que se adjunta. La mencionada iniciativa, forma parte del programa de conservación tradicional de cauces que desarrolla este servicio, para los años 2025-2027.

Saluda atentamente a Ud.,



DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario: ofiscalizacion@congreso.cl; Jaime.naranjo@congreso.cl
- Unidad de Gestión Ciudadana y Archivo Técnico
- Oficina de Partes DOH

Proceso N° 19054141



MINUTA TÉCNICA DE VISITA A TERRENO.

FECHA DE VISITA A TERRENO 09-01-2025

SECTOR LAS ROSAS, RIO LIGUAY - COMUNA DE LINARES

FUNCIONARIO: MANUEL CORTÉS LÓPEZ

Con fecha 09-01-2025 esta Dirección Regional tomó conocimiento de lo informado por la señora JUANA LOPEZ PEREZ, celular N° +56999954548, quien señala que su propiedad, junto a la de varios vecinos del sector Las Rosas, sufrieron inundaciones durante las crecidas del año 2023 debido al desborde del Río Liguay, lo que afectó gravemente sus viviendas y predios agrícolas.

Sobre el particular, señalo lo siguiente:

Con fecha 09-01-2025 el funcionario MANUEL CORTES LOPEZ, del Departamento de Recursos Hídricos de la DOH Región del Maule, realizó vista técnica al sector, en compañía de la señora Juana López y del Honorable Diputado Gustavo Benavente, con quienes se realizó visita al sector del Río Liguay.

Recorriendo los predios que se ubican en la ribera izquierda del río, se pudo observar que efectivamente se produjo una afectación, debido al desborde de dicho cauce, lo que afectó directamente a las viviendas y predios agrícolas de ese sector, lo que se puede observar claramente en las fotografías que se adjuntan en el presente documento.

Imágenes 1, 2 y 3. Sector Las rosas durante las crecidas del año 2023





Imágenes 4, 5 y 6. Situación actual del Río Liguay.






Imagen 7. Vista actual del sector y tramo propuesto para trabajos de limpieza.



En las imágenes adjuntas, tanto de los predios inundados, las tomadas al Río Liguay en el mes de enero de 2025 y la imagen extraída de Google Earth, se observa claramente que el Río Liguay efectivamente colapsó por el aumento de caudal en las lluvias del año 2023. Por lo anterior, se hace necesario realizar trabajos de limpieza en el cauce, los cuales podrían consistir en retiro de árboles y de material de embanque. Por lo anterior, este sector del Río Liguay será considerado en futuras iniciativas de conservaciones de cauces, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria del servicio.



MANUEL H. CORTÉS LÓPEZ
Inspector Fiscal
D.O.H. Región del Maule.