

VYM/MSP/KMR/JDA

ORD. N° 1328

ANT. : Solicitud de Información del Prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile 38489/17.05.2023

MAT. : Responde Solicitud de Información de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

TEMUCO, 01 JUN. 2023

DE : D. VLADIMIR YÁÑEZ MÉNDEZ  
DIRECTOR  
SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

A : D. JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA  
PROSECRETARIO SUBROGANTE  
CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

Junto con saludar, por medio del presente comunico a Ud. que esta Dirección ha tomado conocimiento de la Solicitud de Información del Diputada Señora Ericka Ñanco Vasquez, canalizada por vuestro intermedio a través de Oficio de fecha 17 de mayo del 2023. Al respecto, conforme a lo establecido en los Artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, me permito adjuntar a Usted lo siguiente:

- \* Situación Postas de Salud Rural (PSR), comunas de Chol Chol, Loncoche, Vilcún.

Ante futuros requerimientos de información, hago partícipe a Ud. de la voluntad de quienes integran el Servicio de Salud Araucanía Sur para prestar toda la colaboración que sea necesaria, en el marco del cumplimiento de nuestras facultades, atribuciones y deberes.

Sin otro particular, le saluda cordialmente



D. VLADIMIR YÁÑEZ MÉNDEZ  
DIRECTOR  
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

ORD. N°30/01.06.2023

Distribución:

- Indicada
- Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
- Oficina de Partes



## INFORME SITUACIÓN POSTAS DE SALUD RURAL (PSR)


### COMUNAS CHOL CHOL-LONCOCHE-VILCÚN

#### SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

De acuerdo a lo requerido en Memo N°23 "Solicitud de información de la Cámara de diputados y diputadas de Chile", sobre realización de saneamiento básico en postas de salud rural, se reporta el estado de cada una de éstas, pertenecientes a las tres comunas aludidas, que fueron constatadas en terreno por profesionales del Departamento de Atención Primaria de este Servicio de Salud.

#### Comuna de Loncoche

Situación	PSR La Paz	PSR Pulmahue	PSR Copihuelpe	PSR Molco	PSR Manhue
<b>Estado saneamiento básico:</b>					
Agua potable	APR	APR	APR	APR	APR
Alcantarillado	Fosa séptica	Fosa séptica	Fosa séptica	Fosa séptica	Fosa séptica
Condición	Buena	Buena	Buena condición	Buena condición	Buena condición
Mantención Fosa	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente
N° baños usuarios y funcionarios	4	1	1	4	2
Estado	Bueno, con agua, descarga funcionando, con jabón y papel higiénico	Bueno, con agua, jabón y papel higiénico	Bueno, con agua, descarga funcionando, con jabón y papel higiénico	Tres operativos, con agua, descarga funcionando, con jabón, sin papel higiénico. Uno con humedad en el techo. El 4° baño no está operativo, por filtración de agua.	Bueno, con agua, descarga funcionando, con jabón y papel higiénico
Disponibilidad Electricidad	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Control de plagas:</b>					
Desratización	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente
Desinsectación	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente
<b>Mantenciones infraestructura:</b>					
Techumbre	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
Paredes	Bien, sin humedad, ni filtraciones	Bien, sin humedad, ni filtraciones	Bien, sin humedad, ni filtraciones	Bien en general, sin humedad, ni filtraciones, excepto en sala de espera, que tiene pared con filtración	Bien, sin humedad, ni filtraciones



Pisos	Buen estado, sin antideslizante	Buen estado, sin antideslizante	Buen estado, con antideslizante	Buen estado, antideslizante	sin	Buen estado, antideslizante parcial
-------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----	-------------------------------------

### Comuna de Vilcún

Situación	PSR San Patricio	PSR Vega Redonda	PSR Quintrilpe	PSR Codinhue	PSR General López
Estado saneamiento básico:					
Agua potable	APR	Pozo	APR	APR + Pozo	APR
Alcantarillado	Instalado, funcionando	Fosa séptica	Fosa séptica, lleno con problema de drenaje	Fosa séptica	Fosa séptica
Condición	Buena condición	Buena condición	Mala condición	Buena condición	Buena condición
Mantenión Fosa	N/A	Vigente	Vigente, pero requiere nueva realización	Vigente	Vigente
N° baños usuarios y funcionarios	4	3	3	4	4
Estado baños	Bueno, con agua, descarga funcionando, jabón y papel higiénico. Uno requiere fijación de grifería	Bueno, con agua, descarga funcionando, jabón y papel higiénico	Bueno, con agua, descarga funcionando, sin jabón y con papel higiénico sólo en 2. Grifería requiere ser fijada y mejorar el aseo	Bueno, con agua, descarga funcionando, jabón y papel higiénico. En 1 de los baños, se requiere mantención de la grifería	Bueno, con agua, descarga funcionando, sin jabón y con papel higiénico. Grifería requiere ser fijada y mejorar el aseo
Disponibilidad Electricidad	Si	Si	Si	Si	Si
Control de plagas:					
Desratización	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente
Desinsectación	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente	Vigente
Manteniones infraestructura:					

Techumbre	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Regular estado, presencia de filtraciones en sala de espera	Buen estado, excepto en bodega de PNAC, donde hay tapa de techo roto y conexión con entretecho
Paredes	Bien, sin humedad, ni filtraciones	Bien, sin humedad, ni filtraciones	Presencia de humedad, hongos y algunas filtraciones.	Presencia de humedad y algunas filtraciones.	Presencia de humedad y algunas filtraciones.
Pisos	Buen estado, sin antideslizante	Buen estado, sin antideslizante	Regular estado, sin antideslizante. Piso de un box, orificio hacia alcantarillado	Regular estado, pérdida de continuidad en sectores, sin antideslizante	Regular estado, pérdida de continuidad en sectores, sin antideslizante

### Comuna de Cholchol

Situación	PSR Huamaqui	PSR Huentelar	PSR Malalche
Estado saneamiento básico:			
Agua potable	Pozo en reparación. Abastecimiento por sistema aljibe	APR	APR
Alcantarillado	Fosa séptica	Fosa séptica	Fosa séptica, con problemas de drenaje, en revisión.
Condición	Buena condición	Buena condición	Mala condición
Mantenimiento Fosa	Vigente	Vigente	Vigente, pero requiere nueva realización
N° baños usuarios y funcionarios	2	3	4



Estado	Regular estado de limpieza, con agua, descarga funcionando, con jabón y papel higiénico.	Regular estado de limpieza, con agua, descarga funcionando, con jabón y papel higiénico. Grifería requiere mantención	Regular estado de limpieza, con agua, descarga funcionando, con jabón y papel higiénico. Grifería requiere mantención
Disponibilidad Electricidad	Si	Si	Si
<b>Control de plagas:</b>			
Desratización	Vigente	Vigente	Vigente
Desinsectación	Vigente	Vigente	Vigente
<b>Mantenciones infraestructura:</b>			
Techumbre	Buen estado	Buen estado	Regular estado. Falta de mantención, sectores con filtración
Paredes	Regular, con humedad y hongos, sin filtraciones	Regular, con humedad y hongos, sin filtraciones. Falta de cerámicos	Regular, con humedad, hongos y filtraciones. Falta de cerámicos
Pisos	Buen estado, excepto falta de continuidad frente a algunos boxes clínicos. Sin antideslizante	Buen estado, sin antideslizante	Buen estado, sin antideslizante