



ORD. A 111 N° 1512

ANT. : Oficios N°73111 y N°73112 de fecha 22.04.2021 de la Cámara de Diputadas y Diputados y Ord. N°994 de fecha 07.05.2021 del Servicio de Salud Atacama.

MAT. : Informa sobre la posibilidad de instalar un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en la sala de rayos del Servicio de Alta Resolutividad de la comuna de Caldera.

Santiago, - 2 JUN 2021

DE : SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

A : PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Junto con saludar, hemos recibido los documentos señalados en el antecedente, mediante los cuales la H. Diputada de la República, señora Sofía Cid Versalovic, solicita se le informe sobre la posibilidad de instalar un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en la sala de rayos del Servicio de Alta Resolutividad de la comuna de Caldera.

Al respecto, comunico a usted que el Director del Servicio de Salud Atacama dio respuesta a la materia consultada, mediante Ord. N°994 de fecha 07 de mayo de 2021, documento del cual se adjunta copia.

A la espera de haber cumplido los requerimientos de su solicitud,

Se despide afectuosamente,

DR. ALBERTO DOUGNAC LABATUT
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

Jefatura Gabinete SRA	UD	
Asesor Legislativo Gabinete Ministro	ADK	
Jefatura División Inversiones		
Jefatura Unidad OIRS	RCP	

61/C/EGA

Distribución:

- H. Diputada de la República, señora Sofía Cid Versalovic.
- Gabinete Ministro de Salud.
- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales.
- División Inversiones.
- Servicio de Salud Atacama.
- Unidad OIRS.
- Oficina de Partes.

ORD. N° 994

ANT.: Oficios N°73.111 y 73.112 /2021 ambos del
Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputados.

MAT.: Respuesta a lo solicitado.

COPIAPO, **07 MAYO 2021**

DE : DIRECTOR SERVICIO SALUD ATACAMA
SR. CLAUDIO BAEZA AVELLO

A : SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES
DR. ALBERTO DOUGNAC LABATUT


Junto con saludarlo cordialmente, mediante el presente oficio, se da respuesta a lo requerido por la Honorable Diputada Sofia Cid Versalovic en el cual solicita informe sobre la posibilidad de gestionar la instalación de un sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en la sala de rayos del Servicio de Alta Resolutividad de la comuna de Caldera, toda vez que el nuevo equipo de rayos no puede funcionar debido a las alzas y bajas de voltaje.

Que, conforme a lo indicado por el Departamento de Recursos Físicos de este Servicio de Salud, se informa lo siguiente:

Se procedió a realizar el estudio de Calidad de Red Eléctrica del lugar en atención a las observaciones realizadas por los especialistas eléctricos externos al Servicio de Salud Atacama, éstas permitieron realizar mejoras en los sistemas eléctricos dentro de los términos de garantía del recinto y que se asocian a CESFAM y SAR Caldera, las cuales luego de ser verificadas y aprobadas, permitieron citar al proveedor del equipo de Rayos X, quien luego de medir voltajes trifásicos de entrada, hacer las pruebas de rigor y aplicar sus protocolos de calidad informa que el equipo se encuentra completamente operativo, lo que puede constatarse en reporte de servicio técnico N°480100446522 más informe extendido que se adjunta.

En atención a lo anterior, y dado que el equipo se encuentra operativo, no es necesaria la instalación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpido (SAI).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



MMV

Distribución:

- Indicada
- Depto. Jurídica ✓
- Of. Partes

Reporte de Servicio (F-SV-CS-01-SAS-01)

Notificación:480100446522-0001

Cliente: SERVICIO DE SALUD ATACAMA

Dirección: CESFAM CALDERA Canal de Beagle Caldera

Fecha: 29.04.2021

1240000 Chile Atacama

Tipo de notificación: Instalación / Montaje

Status del Equipo: Operativo

Trabajo terminado: SI

Equipo:	
Modelo:	MULTIX Impact
Serie:	10071
Contrato:	
Vigente hasta:	

Motivo del servicio:
STARUP

Actividades realizadas:
Se realiza coordinación .

Resolucion / Resultados:
Se realizan pruebas de exámenes con diferente técnicas y posteriormente se realiza un IQAP para chequear comportamiento del equipo con diferentes técnicas (altas y bajas) obteniendo como resultado todos los parámetros dentro de los rangos. Concluyendo que el equipo se encuentra operativo.

Mano de obra:					
Almuerzo	Inicio		Fin		Total horas
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Viaje ida	29.04.2021	08:00:00	29.04.2021	09:00:00	1
Labor	29.04.2021	09:00:00	29.04.2021	13:30:00	4.5
Viaje regreso					/

SIEMENS	CLIENTE	Enviado a
 Ariel Arredondo Castro	Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados a este reporte y aceptando su facturación. Oscar Ciudad	reportes.cl.team@siemens-healthineers.com oscar.ciudad@siemens-healthineers.com

Customer Care Center CHILE
Dirección: Cerro El Plomo 6000 Piso 10, Las Condes, Santiago

CONTACTENOS: Teléfono: (56) 2 24771529
Email: servicio tecnico.cl.team@siemens-healthineers.com